

Riferimento al PRG

ZONA F

Classificazione di Piano

VERDE di PARCHEGGIO

CO3



Indicatori di qualità

| A. Funzionalità         |   | Valutazioni  |
|-------------------------|---|--|
|                         | percorsi senza barriere<br>posto disabili           | <b>assente</b><br><b>assente</b>                                   |
| B. Qualità estetica     |   |  |
|                         | varietà floristica                                  | <b>assente</b>   |
| C. Sicurezza            |   |  |
|                         | accessi pedonali sicuri<br>accessi ciclabili sicuri | <b>assente</b><br><b>assente</b>                                   |
| D. Servizi e arredo     |   |  |
|                         | illuminazione<br>posteggio bicicletta<br>cestini    | <b>assente</b><br><b>insufficiente</b><br><b>insufficiente</b>     |
| E. Fattori di pressione |   |  |
|                         | strade di traffico<br>industrie e depositi          | <b>assente</b><br><b>assente</b>                                   |
| F. Manutenzione         |   |  |
|                         | manto erboso<br>percorsi<br>pulizia                 | <b>insufficiente</b><br><b>insufficiente</b><br><b>accettabile</b> |

